

عنوان البحث

حماية الحديد من الصدأ والتآكل عن طريق آلية الطلاء بفلزي النحاس والخاصين وتأثير نوع التربة

عبدالله جباره^{1*}، الهادي مهدي¹، مدينة كومي كوكو²، ثورة عبده² و عاصم ازيرق³

¹ قسم الكيمياء والاحياء-جامعة الدنج-كلية التربية، السودان.

² قسم الرياضيات والفيزياء-جامعة الدنج-كلية التربية، السودان.

³ قسم الكيمياء والاحياء-جامعة شرق كردفان-كلية التربية، السودان.

* بريد الكتروني الباحث المراسل: wadgobara35@gmail.com

HNSJ, 2026, 7(9); <https://doi.org/10.53796/hnsj79/45>

المعرف العلمي العربي للأبحاث: <https://arsri.org/10000/79/45>

تاريخ النشر: 2026/09/01م

تاريخ القبول: 2026/08/22م

تاريخ الاستقبال: 2026/08/15م

المستخلص

هدفت هذه الدراسة لحماية الحديد من الصدأ و التآكل عن طريق آلية الطلاء بفلزي النحاس والخاصين وتحديد اثر نوع التربة في زيادة صدأ الحديد. تم اجراء التجربة بمعمل الكيمياء بجامعة الدنج. أخذت ثلاثة أنواع من التربة (طينية ، رملية ، صخرية) وبأحجام 500 جرام لكل نوع تربة وتم ذلك بأخذ التربة من السطح والوسط والعمق (50 cm) وخلطها مع بعضها البعض (لكل عينة تربة تخطط مع بعضها من المستويات الثلاث) ومن ثم وضعها في إناء زجاجي (حوض) ورشها بكمية كافية من الماء المقطر وغمر سلك الحديد وسلك الحديد المطلي بالخاصين (Zn) والنحاس (Cu) في الحوض وبزمن قدره (10يوم) وملاحظة أثر التربة عليه وأيهما يتسبب في تآكل أشد بفلز الحديد. اظهرت النتائج لم يتأثر طلاء الخاصين بالتربة الصخرية بينما تأثر الطلاء بالنحاس وكون ندبات تآكل قليلة والتصق سلك الطلاء بالتربة وتماسك التراب عليه، أما التربة الطينية والرملية والصخرية لم تتأثر الطلاء بالخاصين. بينما الطلاء بالنحاس تأثر في التربة الصخرية وكون ندبات تآكل قليلة وألتصق سلك الطلاء بالتربة وتماسك التراب عليه. وفي التربة الرملية تأثر الطلاء بالنحاس وتم التصاق التربة بالطلاء بدرجة شديدة وتشربت التربة في السلك المطلي باللون البني المحمر. وهذا يعني وجود تآكل. أما التربة الطينية فنجد طلاء النحاس كون ندبات أكسدة وتآكل واضحين والتصاق للتربة بالطلاء ولكنه أقل من التصاق التربة الرملية والصخرية. توصي الدراسة باستخدام الطلاء الكهربائي كمعالجة لعدم التآكل في المعادن وذلك لأنه قليل التكلفة ورخيص واقتصادياً.

الكلمات المفتاحية: حماية، سلك حديد، الصدأ، النحاس والخاصين.

RESEARCH TITLE


Protection of Iron Against Rust and Corrosion Through Copper and Zinc Coating and the Effect of Soil Type**Abstract**

This study aimed to protect iron from rust or corrosion using copper and zinc plating and to determine the effect of soil type on increasing iron corrosion. The experiment was conducted in the Chemistry Laboratory at Al-Dalanj University. Three types of soil (clay, sandy, and rocky) were used, with 500 grams of each soil type collected from the surface, middle, and a depth of 50 cm. The soil samples were mixed together (each sample was mixed from all three levels) and then placed in a glass container (basin). Sufficient distilled water was sprayed on the container, and iron wire and iron wire coated with zinc (Zn) and copper (Cu) were immersed in the basin for 10 days. The effect of the soil on the iron was observed, and which soil caused the most corrosion of the iron. The results showed that the zinc coating was unaffected by rocky soil, while the copper coating was affected, forming few corrosion scars and causing the coated wire to adhere to the soil. Clay, sandy, and rocky soils did not affect the zinc coating. While copper plating was affected in rocky soil, producing few corrosion scars, the plating wire adhered to the soil, and the soil bonded to it. In sandy soil, the copper plating was affected, with the soil adhering to the plating to a high degree, and the soil absorbed the plating wire, turning it reddish-brown. This indicates corrosion. In clay soil, the copper plating produced clear oxidation and corrosion scars, and the soil adhered to the plating, but to a lesser extent than in sandy and rocky soils. The study recommends using electroplating as a treatment to prevent corrosion in metals because it is inexpensive, cost-effective, and economical.

Key Words: Protection, Iron Wire, Rust, Copper and Zinc.

المقدمة:

جميع المعادن تصدأ بصورة عامة وإن كانت درجة الصدأ وتأثيره يختلف من معدن إلى آخر، لأن الصدأ هو عبارة عن تعريف عام ينطبق على تلك العملية التي تتحول فيها فلزات غير متحدة إلى مركبات (ميشيل ج: 1989م). الصدأ الذي يحدث في المعادن يختلف باختلاف العامل المؤكسد يمكن أن يكون الصدأ أوكسيد للفلز مثل (أول أوكسيد الكربون CO) (أوكسيد الحديد Fe_2O_3 أوكسيد الخرصين CuO ، (وقد يكون الصدأ أو التآكل كبريتات أو كربونات أو نترات أو كلورات ($FeCO_3$, $Cu SO_4$) ولا ننسى أن الصدأ أيضاً قد يكون هيدروكسيدات للفلزات المؤكسدة $Fe(OH)_3$ ويمكن مثلاً كتابة هيدروكسيدات الحديد كعملية تأكسد كالآتي:



نظراً لأن الحديد يصدأ في هواء جاف أو في ماء خال تماماً من الاوكسجين، فإنه يبدو، كلاً من (O_2) (H_2O) يكونان ضروريين لتكوين الصدأ. وعلاوة على ذلك فإنه يمكن إسرار الصدأ عن طريق وجود أحماض أو وجود صدأ نفسه على الفلز (عامل حفز ذاتي)، (نتائج الصدأ "أضرار" ص14، Consequences of Rust) أ. فقدان للمعان:

الصدأ يسبب فقدان للمعان للمعادن، وفقدان للمعان هو عبارة عن تحول في شكل انعكاس الضوء عن المادة بسبب تغطيتها بطبقة من الصدأ كالتى تتكون على سطح النحاس، الألمونيوم، الفضة حيث أنه يحدث لهذه الفلزات تأكسد. ب. علاج ظاهرة فقدان للمعان:

عند وقوع فقد البريق يتم معالجته كيميائياً وغالباً ما يكون ذلك بحمض قوى.

ج. منع الظاهرة

يتم منع هذه الظاهرة غالباً بالطلاء (القصدرة) حيث يتم طلاء سطح المعدن بمادة أخرى غير نشطة كيميائياً (مثل القصدير أو الشمع) وهذا يمنع وصول الأوكسجين إلى سطح المادة المراد حمايتها. (Wikipedia : 2017م) د. أنواع التآكل بالصدأ:

يمكن تقسيم التآكل بالصدأ إلى ثلاثة مجموعات رئيسة الصدأ المنتظم والصدأ المكاني والصدأ بين البلوري.

1. الصدأ المنتظم:

تبدو مظاهره في تآكل منتظم للمعدن على كل السطح ويحدث هذا النوع في المعادن أو السبائك ذات البنية الوحيدة الطور (المعادن النقية) والمحاليل الصلبة والمركبات الكيميائية). (Wikipedia : 2017م)

2. الصدأ المكاني:

يتآكل أثناءه المعدن في أماكن متفرقة من السطح، ويلاحظ حدوث هذا النوع من الصدأ بالسبائك الكثيرة الأطوار ذات البنية الخشنة الصدأ بالسبائك الكثيرة الأطوار ذات البنية الخشنة كما يحدث بالسبائك الوحيدة الطور والمعادن النقية عند تدمير الغلاف الواقي. (<http://www.byto.com.co.:2016>) وتسبب الخدوش الحزوز السطحية صدأ مكاني. إذ تتكون في هذه الأماكن ظروف لتكون الأعمدة الكهربائية المتناهية في الصغر.

3- الصدأ بين البلوري:

يتميز بانتشار الصدأ علي الحدود كحبيبات، ويرجع السبب في ذلك إلي أن تصعد الحبيبات أسفل (مصعد) وجهه

الحبيبات أعلى (مهبط) وهذا النوع من الصدأ هو أكثر الأنواع خطورة لأنه ينتشر في أعماق المعادن ولا يسبب أي تغير ملموس على السطح. وتتعرض لهذا النوع من الصدأ أنواع الصلب النيكل - كروسيه وسبائك الألومنيوم وهي التي يمكن أن تفرز أطواراً منتشرة. (Wikipedia : 2017م)

تآكل الحديد : Corrosion of Ferrum

تآكل الحديد الصلب يؤثر بشكل مستمر في المنازل، السيارات، الطائرات، الشوارع، الجسور، المباني ووسائل إنتاج الطاقة ومنشآت النفط والغاز. فمن وجهة نظر اقتصادية يكلف الصدأ حوالي 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الصناعية، ففي الولايات المتحدة تقدر تكلفة الأضرار التي يسببها الصدأ بـ 276 مليار دولار سنوياً وهو ما يعادل 3.1% من أجمالي الناتج المحلي. (Wikipedia : 2017م)


صدأ الحديد لا يلتصق بسطح المعدن مما يسبب تواصل واستمرار التآكل الذي يبدأ من نقاط صغيرة يمكن أن نسميها (السعات التآكل) ثم بمرور الزمن ينتشر الصدأ إلى أجزاء الهياكل المعدنية. . (Wikipedia : 2017م)

تشكل الصدأ: Rust formatted


يمكن فهم عملية تشكل الصدأ من خلال المراحل الثلاث التالية: -

المرحلة الأولى: First stage


أكسدة الحديد إلى شوارد الحديد الثنائي:



إرجاع أكسجين الهواء في وسط مائي:




المعادلة الإجمالية:




المرحلة الثانية: Second stage

تتأكسد شوارد الحديد الثنائي إلى شوارد الحديد الثلاثي:




ويتحول هيدروكسيد الحديد الثنائي إلى الثلاثي:




المرحلة الثالثة: Third stage

يتحول هيدروكسيد الحديد الثنائي تلقائياً إلى أكسيد الحديد الثلاثي مشكلاً الصدأ:



مع وجود زيادة من الرطوبة يمكن تتضاعف عدد جزيئات الماء المتحدة مع أكسيد الحديد الثلاثي، عدد جزيئات الماء الداخلة في تركيب الحديد الثلاثي متعلقة بمعدل الرطوبة وهي تحدد لون الصدأ من البرتقالي إلى الأحمر الداكن إلى الأسود.



صدأ المعادن الأخرى Zn, Cu, Al :

المعادن الأخرى مثل الألمونيوم Al والنحاس Cu تتفاعل بدورها مع الأوكسجين O₂ تشكل طبقة من أكسيد المعدن وعلى خلاف أكسيد الحديد فإن أكسيد الألمونيوم والنحاس تشكل طبقة واقية (Protective layer) لبقية ذرات المعدن وتمنع الأكسجين من ملامستها وأكسدها وتتحقق بذلك حماية ذاتية من الآثار المدمرة للصدأ والتآكل. (<http://mandooz.com%...>)

تعريفه: الصدأ هو فساد المعادن والمواد عن طريق التداخل الكيميائي في البيئة المحيطة للمعادن. (Graemer:2009) يتآكل سطح المعدن الموجود في حالة تفاعل كيميائي أو كهروكيميائي مع الوسط الخارجي، ويسمى هذا التآكل بالصدأ. وهناك نوعان من الصدأ:

أنواع الصدأ:

الصدأ الكيميائي: Chemical Corrosion

يحدث بسبب تفاعل المعدن مع الغازات الجافة والسوائل العازلة دون ظهور تيار كهربائي. ومن الأمثلة على حدوث التآكل للمعادن هو صدأ، اخضرار النحاس، تعتم الفضة وازرراق الألمونيوم، (سهير وآخرون: 2008م)؛ ويحدث صدأ الحديد نتيجة لتأين الحديد في الماء معطى أيونات الحديد في الماء الأوكسجين المذاب في الماء عند سطح الحديد الثنائي إلى هيدروكسيد الحديد الثلاثي. ويتكون صدأ الحديد من خليط من (هيدروكسيد الحديد الثنائي وهيدروكسيد الحديد الثلاثي) وعليه يمكن القول بأن صدأ الحديد إذا توفر الشرطين معاً:

أ- الماء أو الرطوبة

ب- الهواء (الأكسجين)

وفي حالة غياب أحدهما لا يحدث الصدأ.

2. الصدأ الكهروكيميائي: Electrochemical corrosion

أما بالنسبة للصدأ الكهروكيميائي يحدث نتيجة لظهور التيار الكهربائي بين المعدن والإلكترونات المحيطة، تتكون الشبكة البلورية للمعدن من أيونات موجبة الشحنة (كاتيونات) موجودة في أركان الشبكة والبلورية والإلكترونات الحرة المتحركة في المعدن كله. ويمكن أن تنفصل الكاتيونات عن سطح المعدن وأن تنتقل إلى الوسط الجاور (الالكتروليت) ويسمى فرق الجهد المتكون عند تلامس المعدن مع الالكتروليت (بالجهد القطبي) وهو الدال على ميل المعدن للذوبان وتتوقف قيمته أساساً على تركيب الالكتروليت ويحدد الجهد القطبي للمعادن تجريبياً بمقارنته بجهد الهيدروجين هو المعتبر مساوياً للصفر. والمعادن تختلف في الجهد القطبي، والمعادن النقية والسبائك هي الوحيدة تقاوم الصدأ جيداً (google - العلوم الفيزيائية 14...<http://physique>).

أضرار الصدأ: Detriments of the corrosion

نتائج الصدأ كثيرة ومتعددة ولها تأثيرات على الأدوات والأجهزة وتركيب المعدن المعني وهذه الأضرار هي:

1/ انخفاض كتلة المعدن: Reducing the mass of metal

2/ الأذى الجسيم الناتج من التراكيب الهندسية المنهارة نتيجة للصدأ وتسبب جروح وأذى للإنسان مثل الكباري - السيارات -

الطائرات فقد يعمل الصدأ في الخفاء ويحدث الانهيار فجأة في المنشأة أو الجسم المعدني.

3/ فقد وإضاعة الزمن في استبدال الأجزاء المعدنية المنهارة بأجزاء جديدة وبذل شتى الطرق في المحافظة على الجزء المعدني السليم وذلك بوسائل الحماية المختلفة (طلاء معدني - دهانات (بوهيات) - حماية جلفانية - كاثودية .. الخ).

4/ تلوث السوائل liquid contamination الموجودة في الآنية المعدنية Metal vessels contamination والأنابيب Pipes بكميات قليلة من الصدأ وذلك حسب نوع وتركيب المادة الكيميائية وأكثر المواد الكيميائية تلوثاً بالصدأ هي الأحماض والقواعد والأملاح. (Aisha and etl:2008)

5/ ثقب الأواني والأنابيب مما يدع هروب محتوياتها وتسببها للأذى لما يحيط بها من أشياء مثل أنابيب التدفئة المنزلية عندما تتقرب عن طريق الصدأ فإنها تدمر السجادات وما يحيط بالمنزل من زينة.

6/ مياه البحار قد تدخل إلى أجزاء محطات الطاقة Power station في البحار وتسبب خسائر للأنابيب والمحركات الداخلية للآلة.

طرق حماية المعادن من الصدأ:

Methods of protection metal from corrosion

(1) العوازل الاعتيادية:

مثل الزيوت والشحوم مثلاً لتخزين وحماية قطع الغيار لمختلف الآليات حيث لا يصدأ المعدن لأنه موجود في بيئة معزولة عن الرطوبة والهواء كما نلاحظ الإسبيرات Spares على رفوف الدكاكين. (<http://www.by to.com...>)

(2) الطلاء بالدهان (البوهيات):

أفضل طريقة موجودة الآن هي طلاء المعدن بالدهان لكن إذا ما خدش الدهان أو ثقب بحيث يتقشر ولو جزء بسيط من المعدن فإنه سرعان ما يتكون الصدأ تحت طبقة الدهان. ونجد الطلاء بالدهان في مختلف وسائل النقل، الهياكل المعدنية للمنشآت الصناعية والجسور وغيرها. (<http://www.by to.com>)

وتقل قدرة الحديد كثيراً عند التأكد مقارنة بسبائكته المطلية بمعادن أخرى مثل (الستانلس ستيل) (Stainless steel) وهو سبيكة من الحديد والكروم Cr حيث تتكون طبقة من أكسيد الكروم تحمي الحديد من التآكل.

(3) الحماية الكاثودية (المهبطية): Cathodic protection


أن تآكل الأنابيب تحت الأرض وخزانات الحديد يمكن منعها بتوصيلها بمعادن مثل الخارصين Zn والمغنسيوم Mg والتي تتأكسد بسرعة أكثر من الحديد. والعملية تتم بوضع المعدن المراد عزله موضع المهبط بحيث يكون المصعد مصنوعاً من الجسم العازل، بحيث يصبح التحول الكيميائي المسبب للتآكل غير ممكن الحدوث.

(amaany.www.com)

(4) الجلفنة: Galvanization protection

تغليف المعدن بطبقة من الخارصين أو النحاس مثل الصفائح التي تستخدم في صناعة الصهاريج المخصصة لماء

الشرب وللأنابيب المعدنية لشبكات المياه. وذلك بتغطية المعدن بطبقة رقيقة من الزنك تحمي الحديد من التآكل وما يسمى بألواح الزنك المستخدمة في المباني هي في الحقيقة ألواح حديد مغطاة بطبقة رقيقة من الزنك (صلاح الدين - 2006م) وذلك يتم في خلية تحليل كهربائي ذات تيار ضعيف 1.1 فولت. السبب في عملية الحماية بالخاصين أو ما تعرف بجلفنة الحديد iron galvanization (طلاء الحديد بالزنك) لأن يتأكسد بسهولة أكثر من الحديد كما في التجريبتين (1)، (2)





لذا إذا تعرض الحديد للخدش فإن الزنك يقاوم الهجوم لأن معدن Zn يعمل كمصعد (+) والحديد Fe كمهبط (-) (سهير وآخرون 2008م) كما هو واضح في تجربة الطلاء بالخاصين.

(5) السبائك:

يمكن إضافة بعض العناصر للحديد مثل الكروم Cr والفناديوم (V) أو المنجنيز (Mn) لتنتج أنواع من الصلب ذات خواص مطلوبة كما في سبيكة الحديد والكروم الغير قابلة للصدأ حيث تتكون على سطحها طبقة رقيقة صماء من أكسيد الكروم تحمي السبيكة من التآكل. (ميشل، جيمس: 1990م).

الفلزات الثلاثة الشائعة والمقاومة لتأثير الأحماض مثل حمض HCl هي النحاس والفضة والزنك. والسبب ببساطة أن أيون H⁺ ليس عاملاً مؤكسداً قوياً لدرجة تفاعله معهم. فإنهم يتطلبون بالإضافة إلى H⁺ أيوناً سالباً مؤكسداً. مثلاً أيون النترات NO₃⁻ فهذه الفلزات تذوب في حمض النتريك HNO₃ والناتج يعتمد إلى حد ما على مدى تركيز الحامض: (ميشل، جيمس: 1990م).



طرق التحكم في الصدأ:

أ- السبائك:

وهي إضافة عناصر إلى أخرى لصفات مرغوبة في عنصر محدد وأخرى غير مرغوب فيها بالعنصر الآخر. (http://www.by to. Com)

ب- الأغلفة الأكسيدية: ويحصل عليها على سطح الأجزاء المعدنية بالأكسدة أو الفسفة ونقي المعدن من الصدأ بشكل جيد وفعال. وتجري الأكسدة في عوامل مؤكسدة قوية مثل المحلول المائي لصودا كاوية أو أملاح أخرى. وطريقة الأكسدة غالباً تؤكسد المشغولات المصنوعة من الألمونيوم لأن طبقة الأكسيد في الألمونيوم تشكل مانع وحامي جيد من الصدأ بما تسمي عملية Anodizing http://www.by to. Com وتجري الفسفة في محاليل ساخنة من الفوسفات الحامضية للحديد والمنجنيز وتعتبر الطبقة الأكسيدية والفوسفاتية قاعدة جديّة للتشحيم الواقي والطلاء وإعطاء الألوان للمنتجات.

ج- الوقاية بمعاملة الوسط الخارجي:

تتلخص هذه الوقاية إما في إزالة المركبات الضارة التي تسبب الصدأ (كأن يزال الأوكسجين من الماء لمنع الصدأ) . أو أن يضاف عامل يقلل من فعاليته وهو الكروميك- بايكرومات البوتاسيوم بنسبة 0.5 % تستعمل هذه الطريقة في نظام التبريد بمحركات الاحتراق الداخلي ويمنع هذا حدوث الصدأ عملياً.. (http://www.by to. Com)

د- التغطية بطريقة النثر:

تتلخص في نثر المعدن المصهور بواسطة الهواء المضغوط من جهاز خاص يسمى (المززر atomizer) أي يسبب التزرية لدقائق المعدن المنصهر علي سطح المعدن الأساسي الذي ينظف قبل عملية الرش. ويغذي الجهاز بالمعدن علي شكل سلك يصهر بلهب غازي أو بقوس كهربائي أو يغذي علي شكل مسحوق. وتكون بهذا الطريقة مسامية وهي لذا أقل جودة من التغطية الجلفانية ويغطي لهذا الطريقة صناعياً الصلب بالزنك Zn والكاديوم Cd وسبائكهما.

<http://www.by to. Com>

ه- التغطية بطريقة ضغط طبقة واقية: تتلخص في إيجاد طبقة علي المعدن من معدن آخر يكون غلاف متين واقياً وعادة يغطي الحديد بالنحاس الغير قابل للصدأ.

1- الطلاء الكهربى:

ربما كانت بطارية (الفريش) أول نظام يستخدم الطلاء الكهربائي علي الرغم من أن هذا لم يؤكد بعد، ثم اختراع الكهروكيمياء الحديثة من قبل الكيميائي الإيطالي لوجي برونياتيلي عام 1805م. أستخدم برونياتيلي اختراع زميله اليساندرو فولتا المخترع قبل ذلك بخمس سنوات ليسهل بذلك عملية الترسيب الكهربى الأولي اختراعات برونياتيلي أوقفت من قبل الأكاديمية الفرنسية للعلوم، وتم منعها في الصناعة في الثلاثين عام اللاحقة. في عام 1839م علماء فير بريطاني وروسيا اخترعوا عمليات ترسب المعادن بشكل مستقل مماثلة لطريقة برونياتيلي لعملية طلاء النحاس بالكهرباء أكتشف جون رايت من برمنجهام (انكلترا) أن سيانيد البوتاسيوم يعتبر من المكونات المناسبة للكتروليت الطلاء الكهربى للذهب والفضة. وقد منح زملاء رايت جون رايت جون الكنجتون وهنري الكنجتون براءة الاختراع الأول للطلاء الكهربائي في عام 1840م Norddeutsche Affinerie في هامبروغ بألمانيا الغربية أول مصنع للطلاء الكهربائي الحديث بدعم إنتاجه في عام 1876م. ويتطور علم الكيمياء الكهربائية أصبحت علاقتها بعملية الطلاء الكهربائي أكثر فهماً وتطورت تطبيقات أخرى غير زخرفية (تربينية) لعملية الطلاء للمعادن توسعت عمليات الطلاء في الأحواض ومعداتها واستيعاب إعداد هائلة لأجسام كبيرة الحجم ولتطبيقات هندسية خاصة.

و- الطلاء بالكهرباء:

هو عملية الطلاء التي يتم فيها نقل أيونات المعادن في محلول إلكتروليتي بواسطة مجال كهربائي. العملية تستخدم التيار الكهربى لإزالة الكاتيونات من مادة مرغوبة في المحلول وتغطي مادة موصلة للكهرباء بطبقة رقيقة من هذه المادة، كمعدن معين مثلاً وتستخدم هذه العملية في المقام الأول للتغليف بطبقة من مادة معينة لتضفي خاصية مرغوب فيها علي المادة الأساسية (علي سبيل المثال: التآكل والكشط، الحماية من الصدأ، صفات جمالية وزينة وغيرها). استخدام آخر للطلاء الكهربى هو زيادة سمك جزء معين لديه نقص في الأبعاد وتسمى هذه العملية المستخدمة في الطلاء الكهربى (بالترسيب الكهربى) Electrodeposition وهي مماثلة لخلية جلفانية تعمل في الاتجاه المعاكس. (الموسوعة الحرة : 2017).

الجزء الذي يتم طلاؤه هو القطب السالب للدائرة. يتم صنع الأنود من المعدن المراد طلاؤه غمر كلا من المكونات في محلول يسمى إلكتروليت يحتوي علي واحد أو أكثر من الأملاح المعدنية الذائبة وكذلك الأيونات الأخرى التي تسمح بتدفق الكهرباء. مصدر الطاقة هو تيار مستمر موصل بالطب الموجب مما يؤكسد ذرات المعدن التي يتألف منها الأنود ويسمح لها بالذوبان في المحلول. عند القطب السالب يتم إزالة أيونات المعدن الذائبة في المحلول عند الكاثود، فتلتصق الأيونات بالكاثود وبذلك يكون معدل ذوبان القطب الموجب يساوي المعدل الذي به الكاثود بالتوازي مع التيار المار بالدائرة. في حالة

الأيونات تتجدد باستمرار من خلال الدائرة في محلول الالكتروليت بواسطة القطب الموجب. (الموسوعة الحرة : 2017). في بعض الطرق الأخرى لعملية الطلاء الكهربائي يمكن استخدام قطب موجب قابل للذوبان، مثل الرصاص في الطريقة الأيونات المستخدمة في الطلاء الكاثود لابد أن يتم تحديدها دورياً في نفس الوقت الذي يتم فيه سحبها من محلول الألكتروليت.

2- آثار الطلاء الكهربائي:

الطلاء بالكهرباء يغير الخواص الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية. مثل التغير الكيميائي هو عندما يتم الطلاء بالنيكل (Ni) مما يحسن من مقاومة التآكل والصدأ مثال التغير الفيزيائي هو تغير في المظهر الخارجي مثال علي تغير الميكانيكي هو تغير في قوة الشد أو صلابة السطح التي هي السمة المطلوبة في صناعة أدوات القطع. (الموسوعة الحرة: 2017).


3- خلية هال:

خلية هال هي نوع من خلايا الاختبار المستخدمة لفحص حالة أحواض الطلاء الكهربائي من حيث الجودة. لأنها تتيح الاستفادة من كثافة التيار العالية وفحص تركيز للإضافات والتعرف علي الشوائب.


خلية هال تبدل أحواض الطلاء علي نطاق المختبر. يملأ الحوض بعينة من محلول الطلاء المعدني، قطب موجب مناسب متصلاً بمقدم تيار. يتم استبدال (السطح المراد طلاؤه) بلوحة اختبار يتم طلاؤها لتظهر مدي (فاعلية) اللحام.

خلية هال حاوية على هيئة شبه منحرف يحمل 267 مليلتر من محلول. هذا الشكل يسمح بوضع لوحة الاختبار علي زاوية إلي القطب الموجب ونتيجة لذلك الجسم يطلي في تيارات المحلول يقوم بالتحسين الكمي لتركيز الإضافات. إضافة إلي 267 مل لتر أي ما يعادل 0.5 أوقية في خزان الطلاء. (الموسوعة الحرة : 2017).

يتأكسد النحاس عن القطب الموجب Cu^{2+} إلي عن طريق فقد إلكترونين:



يتحد Cu^{2+} مع SO_4^{2-} في المحلول لتشكيل كبريتات النحاس عند القطب السالب:



يتم تحويل $Cu+2$ إلي نحاس لامع من خلال حصولها علي اثنين من الالكترولونات. النتيجة هي نقل فعال للنحاس من الأنود إلي طبقة تغطي القطب السالب ولا يتم استخدام السبائك في عملية الطلاء إلا في بعض الاستثناءات يمكن استخدام سبيكة النحاس الأصفر والقصدير. (الموسوعة الحرة : 2017).

العديد من أحواض الطلاء تتضمن سيانيد المعادن الأخرى (سيانيد البوتاسيوم) بالإضافة إلي سيانيد من المعدن المراد ترسيبه هذا السيانيد الحر يسهل تآكل القطب الموجب ويساهم في زيادة التوصيل الكهربائي. بالإضافة إلي ذلك يمكن إضافة المواد الكيميائية غير المعدنية مثل الكربون والفوسفات لزيادة التوصيل. (الموسوعة الحرة : 2017).

4- حمض الهيدروكلوريك (HCl):

من المستحضرات الكيميائية المشهورة هو حمض كلور الماء أو ما يسمى تجارياً حمض الهيدروكلوريك وهو عبارة عن حمض أكال قوي للغاية يعمل علي تآكل الأشياء وهو المكون الرئيس للعصارة الهضمية في المعدة التي تعمل علي هضم الطعام. وأول من أكتشف هذا الحمض هو العام المسلم جابر بن حيان ويعتبر تركيبه الكيميائي عبارة عن تفاعل كيميائي بين الكلور والهيدروجين جزئياً لجزئياً بشكل متعادل في تركيب لكلا الجزئيات وهذا يجعل من هذا المركب مثمراً

في خواصه الفيزيائية والكيميائية بسبب بساطة تركيبه فمن خصائصه الفيزيائية لأنه يتواجد في الطبيعة علي شكل غاز وسهولة إنحلاله في الماء مكوناً الحمض المسمي بحمض الهيدروكلوريك والذي يتواجد بثلاثة تراكيز تجارية مختلفة تعتمد نسبة الغاز المذاب وهي النسب المشهورة 28 و 32 و 38% من الغاز المذاب إلي الماء المحقون فيه الحمض، ولكل تركيز من هذه التركيزات استخداماته البشرية والصناعية ولكن يجب الحذر عند استخدامه كونه حمض أكال حارق يعمل علي تأكل الأجسام بسهولة، وأيضاً من خواصه الفيزيائية لأنه رديء التوصيل للتيار الكهربائي ويذوب في البنزين والكحول بسهولة، ويتميز بأنه عديم اللون ورائحته لازدة كريهة لا يمكن أستنشاقها وتسبب مشاكل وضيق في التنفس عند إستنشاقها، (الموسوعة الحرة: 2017).

ويتم استخدامه في إزالة صدأ الحديد من علي الحديد لتحضيره لعملية الجلفنة والدهان والحماية من الصدأ فهو يعمل علي التفاعل مع أوكسيد الحديد ويعمل علي التخلص منه بشكل كامل. ويستخدم في المحاليل المنظمة لرفع درجة الرقم الهيدروجيني لها إذا كان تركيزه منخفضاً، (الموسوعة الحرة: 2017).

المواد والطرق: Materials and Methods

المواد الكيميائية: Chemicals



حبيبات حديد Fe صلب (النقاوة 95% LOBA Chemie Bombay India)، مسحوق خارصين Zn صلب (النقاوة 97% LOBA Chemie Bombay India)، حمض الهيدروكلوريك مولاري HCL. (LOBA Chemie Bombay India)، حمض النتريك HNO₃ مولاري. (LOBA Chemie Bombay India)، حمض الكبريتيك H₂SO₄ مولاري. (LOBA Chemie Bombay India)، هيدروكسيد الصوديوم NaOH. 5 جم/لتر (BRECKLAND Scientific)، محلول كبريتات النحاس CuSO₄ 5. جم/لتر (BRECKLAND Scientific)، (Supplies. Thetford, Norfolk)، سلك حديد، سلك نحاس. (Supplies. Thetford, Norfolk).

الأدوات: Equipment



أنابيب اختبار، حوامل أنبوب، أسطوانة قياس 100 مل، سحاحة صغيرة 10 مل، كأسات زجاجية سعة (40 مل ، 200 مل)، ميزان حساس، قطعة حديد وزن 5 جم بها شوائب (مؤكسدة)، صنفرة حديد، بطارية (فولتية)، أسلاك نحاس توصيل كهربائي، ورق ترشيح عادي، مصدر تيار كهربائي، ساعة.

تحضير العينات: Preparation of Samples

أضيف واحد جرام من مسحوق الزنك إلي حجم 1 جم من مسحوق الخارصين Zn الصلب لمدة 28 دقيقة. وكذلك أضيف نفس الحجم مع برادة الحديد Fe ونفس التركيز المذكور وأيضاً تكرر التجربة وذلك لمدة 48 دقيقة مدة أخرى. ثم أضيف حمض HCL مولاري إلي مسحوق الخارصين الصلب (1 جم) لمدة 15 دقيقة وأعيدت التجربة مع مسحوق الحديد Fe بنفس الطريقة والتركيز المذكورة.





واحد جرام من حبيبات الحديد أضيف إلي حمض النتريك HNO₃ مولاري وصبة في أنبوب الاختبار الذي يحتوي علي الحديد وملاحظة سير التفاعل ثم أعيدت التجربة مع الخارصين Zn



الطلاء الكهربائي: Electroplating

حضر المحلول من كبريتات النحاس CuSO_4 في كأس سعة 250 مل ووضع سلك نحاس كمصعد وسلك حديد كمهبط داخل المحلول. توصيل الأسلاك (Fe، Cu) بمصدر للكهرباء وأكملت الدائرة الكهربائية بفتح وضبط فرق الجهد وترك التفاعل يسير بهدوء مع تغيير فرق الجهد في كل تجربة (1.5 فولت، 3 فولت، 6 فولت). في تجربة أخرى تم غمر الأسلاك المطلوبة في محلول ملح الطعام NaCl 0.025 جم/ديسم 3 لمدة 24 ساعة.



53 جرام من الحديد الذي يحتوي على شوائب تم تفاعلها مع حمض H_2SO_4 مولاري وأعيدت التجربة بعد نظافة القطعة. وأعيد تفاعلها مع حمض HCl مولاري.

تحديد اثر التآكل وفقاً لأنواع التربة:

Determination of correction effect according to types of soil:

لمعرفة التآكل بالتربة تم أخذ ثلاثة أنواع من التربة (طينية، رملية، صخرية) وبأحجام 500 جرام لكل تربة ويتم ذلك بأخذ التربة من السطح والوسط والعمق (50 cm) وخلطها مع بعضها البعض (لكل عينة تربة تخلط مع بعضها من المستويات الثلاث) ومن ثم وضعها في كأس أو إناء زجاجي (حوض) ورشها بكمية كافية من الماء المقطر وغمر سلك الحديد وسلك الحديد المطلي بالخرصين (Zn) والنحاس (Cu) في الحوض وبزمن قدره (10 يوم) وملاحظة أثر التربة عليه وأيهما يتسبب في تآكل أشد وضرر بالغ بغلزي الحديد.

النتائج والمناقشة: Results and Discussion

حضرت العينات وفقاً لما هو ذكر في الطرائق وتم اختبارها وتجهيزها بمعمل جامعة الدنج. عند تفاعل عنصر الزنك مع هيدروكسيد الصوديوم بتركيز NaOH 100 % وكذلك 10% كان الزمن المستهلك بالدقيقة الأولى 28 دقيقة والثانية 4 دقائق. من خلال الملاحظة وجد أن هنالك راسب رمادي بعبارة وتساعد غاز ضعيف (فقاعات) وكذلك راسب رمادي عكر وتساعد غاز ضعيف جداً (فقاعات) وهذا يعني أن هنالك تآكل للخرصين في محلول هيدروكسيد الصوديوم. بينما عند تفاعل عنصر الحديد مع هيدروكسيد الصوديوم بتركيز 100% و 10% كان الزمن المستهلك في التجربة الأولى 123 دقيقة وفي الثانية 123 دقيقة. عند الملاحظة نجد انه ليس هنالك تفاعل ملاحظ ولا يوجد تفاعل ملاحظ أيضاً. وهذا يعني عدم وجود صدأ للحديد في محلول هيدروكسيد الصوديوم.

جدول (1) يوضح قطعة حديد وزنها 53 جم بها شوائب (صدأ):

م	الوزن الابتدائي/ جم	نوع الحمض وتركيزه	الوزن النهائي بالجرام	وزن الشوائب Fe_2O_3
(1)	5 جم	H_2SO_4 مركز 98%	48.9	4.1
(2)	48.9	H_2SO_4 مركز 98%	48.7	0.2
(3)	48.7	H_2SO_4 مركز 98%	48.6	0.1
(4)	48.6	HCl 35%	48.1	0.5

من خلال نتائج التجارب في الجدول (1) نجد أن هنالك فوران وراسب أسود محمر في كل من التجربة 1 والتجربة 2 والتجربة 3 بينما هنالك فوران شديد ولون المحلول أصفر مخضر تحول إلى أصفر داكن وهناك راسب أسود من $FeCl_3$ وهذا يعني أن حمض الكبريتيك يسبب تآكل شديد للحديد بدليل أنه كون راسب من كلوريد الحديد $FeCl_3$. تتناقص وزن الشوائب بتدرج من 53 حتى وصل إلى 48.1 جرام وذلك لأن الحمض تفاعل مع الشوائب فقط في التجريبتين الأولى والثانية. تكون الراسب الأسود، أما في التجريبتين الثالثة والرابعة فهناك حديد صافي Fe به شوائب قليلة جداً (0.1 جم) وهذا سبب الفوران الشديد ولون المحلول البني المحمر Fe_2SO_4 وفي الرابعة نجد أن حمض HCl تفاعل بشدة أدى إلى الفوران أشد من التجارب الأولى والثانية والثالثة مكوناً $FeCl_3$ وتساعد H_2 لتأثيره القوي على الحديد النقي. تفاعل حمض HCl بسرعة وبشدة أكثر من حمض H_2SO_4 لذلك يمكن أن تكون المعاملة الأنسب للحديد بحمض الهيدروكلوريك لأنه يعطي نتائج أفضل. والبيئة الرطبة على وجه الخصوص، لأن الوزن الابتدائي 53 جم ونقص بمقدار 4.1 جم صدأ وشوائب لأن الحديد كان في بيئة رطبة بينما قل الفاقد في التجارب الأخرى. التآكل عملية غامضة وأن كيمياء التآكل غير مفهومة جيداً. الصيغ المحتملة للميكانيكية التي يحدث بها الصدأ (وفقاً لميشيل; 1989).

جدول (2) يوضح تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع الخرصين والحديد بتركيز متغير وزمن ثابت:

المواد المتفاعلة	تركيز HCl مول / ديسم 3	خلال الزمن
Fe + HCl	1م / ديسم 3	15 دقيقة
Fe + HCl	0.5 مول / ديسم 3	15 دقيقة
Fe + HCl	0.25 مول / ديسم 3	15 دقيقة
Fe + HCl	0.125 مول / ديسم 3	15 دقيقة
Zn + HCl	1مول / ديسم 3	15 دقيقة
Zn + HCl	0.5 مول / ديسم 3	15 دقيقة
Zn + HCl	0.25 مول / ديسم 3	15 دقيقة
Zn + HCl	0.125 مول / ديسم 3	15 دقيقة

من نتائج الجدول رقم (2): نجد أن هنالك تفاعل بطيء، ولون المحلول أصفر باهت، راسب أسود من $FeCl_2$ ، بينما لم يشاهد تفاعل واضح للعين المجردة وكذلك لم يحدث تفاعل مرئي، تفاعل بفوران خفيف وتساعد غاز H_2 وكذلك مع الخرصين لم يشاهد تفاعل واضح والسبب هو التركيز المنخفض (0.25 مول / ديسم 3). تفاعل الخرصين شبه لحظي وسريع مع حمض الهيدروكلوريك HCl الأحماض والقواعد NaOH بينما الحديد بطيء نسبياً حيث نجد متوسط زمن تفاعل عنصر الخرصين Zn مع حمض الهيدروكلوريك HCl المركز 6 دقائق بينما في نفس الظروف وبذات العوامل الكيميائية كان الزمن المتوسط للحديد 20 دقيقة لذلك يظهر أثر عامل الزمن كمتغير في التجارب وبالتالي وجود هذه المعادن في البيئات المختلفة والأزمان المتعاقبة فكلما زاد الزمن زادت نسبة التآكل وتدهور حالة المعدن المعين بصورة عامة. يلاحظ في التجربة (Fe + HCl) أن التفاعل حدث ببطء حيث تحول لون المحلول إلى أصفر مخضر وراسب من كلوريد الحديد $FeCl_3$ وذلك نتيجة للتآكل الشديد الذي سببه الحمض. وفي المرة الثانية لم يشاهد تفاعل واضح ولكن في الطبقة هنالك تفاعل لأن التركيز كان منخفض 0.5 مول لذلك لم يظهر للعين المجردة ولكن في الواقع هنالك تفاعل ما بين الحديد والحمض. يلاحظ أن معدن الخرصين أكثر نشاطاً وتأكلاً من الحديد وذلك تحت نفس الظروف بذات

العامل الفعال (حمض HCl). لا يتأثر الطلاء بالخرصين ولا يتآكل بالتربة ويصلح كمادة طلاء جيدة داخل التربة للأنايب وشبكات المياه والمواسير. يصلح الطلاء بالخرصين في البيئات الرطبة داخل التربة وخارجها. لا يصلح طلاء الحديد بفلز النحاس للأدوات والمواد المصنوعة من الحديد وهي داخل التربة لأنه يتأكسد بفعل التربة والرطوبة. الطلاء بالنحاس جيدة في البيئات المكشوفة ويصلح للأدوات المستخدمة في الحياة البسيطة والأدوات المنزلية.

جدول (3): يوضح تفاعل حمض النتريك HNO_3 مع Fe و Zn في زمن ثابت:

المواد المتفاعلة	الزمن/ دقيقة
$\text{Fe} + \text{HNO}_3$	3 دقيقة
$\text{Zn} + \text{HNO}_3$	3 دقيقة

من خلال الجدول (3): نجد أن لم يحدث تفاعل ملاحظ واضح عند تفاعل حمض النتريك مع الحديد بينما مع الخرصين تفاعل بفوران وعنق شديدين وتصاد غاز NO_2 بني اللون محمر وراسب وأضح من Zn NO_3 . هذا يعني أن هناك تآكل للزنك مع الحمض وتكون نترات الزنك Zn NO_3 وهذا نوع من الصدأ.

جدول (4): يوضح عملية الطلاء الكهربائي للحديد بفلز النحاس في كأس سعة 250 مل:

م	المصعد (+)	المهبط (-)	فرق الجهد	الزمن/دقيقة
1	سلك Cu	سلك Fe	0.5 فولت	15 دقيقة
2	سلك Cu	سلك Fe	3 فولت	15 دقيقة
3	سلك Cu	سلك Fe	6 فولت	15 دقيقة

من خلال الجدول (4): نجد أن شكل الطلاء ناعم ولون السلك أسود ولكن بعد النظافة صار أصفر لامع وناعم الملمس والسبب فرق الجهد المنخفض 0.5 فولت أما في حالة 3 فولت نجد أن السلك ناعم وأسود اللون بعد النظافة صار لامع أصفر واقل نعومة من التجربة الأولى وبينما شكل الطلاء خشن الملمس ولون السلك أسود وبعد النظافة أصبح أصفر لامع ولكنه سميك الطبقة وخشن والسبب هو فرق الجهد 6 فولت.


جدول رقم (5): يوضح تآكل الطلاء بالخرصين والنحاس في التربة بزمن قدره 10 يوم:

نوع التربة	نوع الطلاء	
	النحاس	الخرصين
صخرية	تآكل	لم يتآكل
طينية	تآكل	لم يتآكل
رملية	تآكل	لم يتآكل

من خلال الجدول (5): نجد أنه لم يتأثر طلاء الخرصين بالتربة الصخرية بينما تأثر الطلاء بالنحاس وكون ندبات تآكل قليلة والتصق سلك الطلاء بالتربة وتماسك التراب عليه.


أما التربة الطينية والرملية والصخرية لم يتأثر الطلاء بالخرصين. بينما الطلاء بالنحاس تأثر في التربة الصخرية وكون ندبات تآكل قليلة والتصق سلك الطلاء بالتربة وتماسك التراب عليه. أما التربة الرملية تأثر الطلاء بالنحاس وتم التصاق

التربة بالطلاء بدرجة شديدة وتشربت التربة في السلك المطلي باللون البني المحمر. وهذا يعني وجود تآكل. أما التربة الطينية فنجد طلاء النحاس كون ندبات أكسدة وتآكل واضحين والتصاق للتربة بالطلاء ولكنه أقل من التصاق التربة الرملية والصخرية.



النسبة المئوية للتآكل %

مخطط يوضح الطلاء بالنحاس وتآكله بالتربة



النسبة المئوية للتآكل %

مخطط يوضح الطلاء بالخاصين وتآكله بالتربة

الخاتمة: Conclusion

في الختام من خلال نتائج التجارب وأطر نظرية وعملية فقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات تفيد من يأتي من الباحثين والدارسين في هذا المجال والاستفادة من التطبيقات لحل المشاكل الاقتصادية والصناعية للشركات والمؤسسات والجسور والمباني ذات المعادن المسلحة ومصانع الحديد. ثبت المعادن تتآكل بالفعل ويمكن حماية المعدن من التآكل بعدة طرق منها الطلاء بفلزي النحاس والخاصين وان لنوع التربة اثر في زيادة الحديد لانها ذات كفاءة.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية

1. برادي، جيمس إ.، وهومستون، جيرارد إ. (1990). *الكيمياء العامة: المبادئ والبنية* (ج1، ترجمة عيسى سعسع وآخرين). عمان، الأردن: مركز الكتب الأردني.
2. بارو، جوردن م. (1985). *الكيمياء الفيزيائية*. نيويورك: دار ماكجرو-هيل.
3. الزكوم، مهدي ناجي. (1986). *كيمياء العناصر الانتقالية*. البصرة، العراق: مطبعة جامعة البصرة.
4. سنكو، ميشيل ج. (1989). *الكيمياء العامة*. د.م.: د.ن.
5. عبد الرحمن، سهير نظمي. (2008). *أساسيات في الكيمياء العامة*. ط1. الدمام، المملكة العربية السعودية، 1429هـ/2008م.
- Abdelrahman, Soheir Nazmi. (2008). *Fundamentals of General Chemistry (1st ed.)*. Dammam, Saudi Arabia.

6. عبود، صلاح الدين محمد علي. (2006). *أسس الكيمياء الفيزيائية*. الخرطوم، السودان: شركة مطابع السودان للعملة.

Abboud, Salah Al-Din Mohammed Ali. (2006). Foundations of Physical Chemistry. Khartoum, Sudan: Sudan Currency Printing Press Company.

7. المدني، سمير مصطفى. (1998). *أساسيات الكيمياء العامة*. الرياض: جامعة الملك سعود، عمادة شؤون المكتبات، النشر العلمي والمطابع، 1418هـ/1998م.

Al-Madani, Samir Mustafa. (1998). Fundamentals of General Chemistry. Riyadh: King Saud University, Deanship of Library Affairs, Scientific Publishing and Printing Presses.

ثانيًا: المراجع الأجنبية

1. Breck, W. G., Brown, R. J. C., & McCowan, J. D. (1981). *Chemistry for Science and Engineering*. Singapore: McGraw-Hill Far Eastern Publishers. Second printing, 1986.
2. Masterton, W. L., & Hurley, C. N. (1989). *Chemistry: Principles and Reactions*. Philadelphia, PA: Saunders College Publishing.
3. Noor, E. A., & Al-Moubaraki, A. H. (2008). Corrosion behavior of mild steel in hydrochloric acid solutions. *International Journal of Electrochemical Science*, 3(7), 806–818. [https://doi.org/10.1016/S1452-3981\(23\)15485-X](https://doi.org/10.1016/S1452-3981(23)15485-X)
4. Posypaiko, V. I., & Vasina, N. A. (1984). *Analytical Chemistry in Metallurgy* (I. Bandnya, Trans.). Moscow: Mir Publishers.
5. Wright, G. (n.d.). *Corrosion Protection of Metals*. Department of Chemistry, University of Auckland, Auckland, New Zealand.

ثالثًا: المواقع الإلكترونية

1. المعاني. (د.ت). معجم المعاني الإلكتروني. تم الاطلاع في 31 أغسطس 2026، من <https://www.almaany.com>

Almaany. (n.d.). Almaany Online Dictionary. Retrieved August 31, 2026, from <https://www.almaany.com>

2. ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (د.ت). ويكيبيديا العربية. تم الاطلاع في 31 أغسطس 2026، من <https://ar.wikipedia.org>

Wikipedia contributors. (n.d.). Arabic Wikipedia. Retrieved August 31, 2026, from <https://ar.wikipedia.org>